



Industrie Service

ZERTIFIKAT

Die TÜV Süd Industrie Service GmbH
bescheinigt hiermit, daß das Unternehmen

Müller GmbH
Industrieweg 5
79618 Rheinfelden

berechtigt ist, die Übertragung von Werkstoffkennzeichen gemäß
AD-2000 Merkblatt HP0 vorzunehmen.

Dieses Zertifikat bescheinigt folgende Voraussetzungen:

- Geeignete Betriebsorganisation
- Übersichtliche Lagerung
- Kenntnisse der Umstempelungsberechtigten
- Betriebsaufzeichnungen über die umgestempelten Teile
- Sachgemäßes Umstempeln vor dem Trennen oder Bearbeiten der Teile
- Ausstellen von Umstempelungsbescheinigungen - soweit erforderlich

Am 7. Mai 2020 wurde die wiederkehrende Prüfung der Umstempelungsvereinbarung durch den Sachverständigen
Thomas Graf erfolgreich durchgeführt.

Die nächste Überprüfung ist im **Mai 2022** fällig.

Freiburg, 7.Mai 2020

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Niederlassung Freiburg
Tel.: (0761) 15079-70 · Fax: -75

(Thomas Graf)